

<h1 style="text-align: center;">세면기 제품 검사 성적서</h1> <p style="text-align: center;">2022 년 12 월 23 일</p>				결 재	담 당	검 토		승 인
					12/23	/	/	17/23
품 번	RWL709-1H	수 량	60 EA	검사 규격		RMS-G-101 -103		
품 명	페데스탈세면기	검사 방법	체크 검사 $n = 3$ $c = 0$	검 사 원		박 수 범		

No	검사 항목	검사 조건	판 정 기 준	검사 결과			판정
				x1	x2	x3	
1	겉 모 양	겉보기면	중간 볼록이, 중간 얼룩이, 유약 벗김 및 균열이 없을 것.	양호	양호	양호	합
2	잉크침투도	적색 잉크에 1h 침적	표면의 잉크 침투도가 최대 3mm이하 일 것.	제 18-214호			합
3	내 급랭성	150℃/1h가열 후 상온 수중 냉각	표면에 균열 발생이 없을 것.	제 18-214호			합
4	주요치수	-	배수구 내경 $\varnothing 41 \pm 2\text{mm}$	42	42	41	합
		-	배수구 높이 $45 \pm 3\text{mm}$	47	46	45	합
		-	세면기 외측 길이 $470\text{mm} \pm 24$	474	473	473	합
		-	세면기 외측 폭 $520\text{mm} \pm 25$	522	524	522	합
		-	세면기 외측 높이 $380\text{mm} \pm 19$	383	383	381	합
		-	수도꼭지 설치 구 내경 $\varnothing 35\text{mm} \pm 2$	36	36	35	합
		-					
		현품설치	수도꼭지 설치 시 흔들림 및 해로운 결함이 없을 것.	양호	양호	양호	합
5	표 시	제품 또는 포장	종류의 기호, 제조자명 또는 약호, 제조년월, KS마크	양호	양호	양호	합
			KS규격명, KS규격번호, KS인증기관명, KS인증번호	양호	양호	양호	합
6	포 장	-	충격에 의한 파손이 없도록 견고하게 포장할 것.	양호	양호	양호	합
특기 사항		- 특이사항 없음.			<div>종합 판정</div>		