



시험 성적서

한국세라믹기술원

우17303 경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321
(Tel:031-645-1400, Fax:031-645-1494)

성적서번호 : 2018-0738-1
페이지 (1) / (총 1)



1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 로알앤컴퍼니(주) / 박종욱
- 주 소 : 경기도 화성시 시청로 895-20
- 의뢰일자 : 2018년 03월 09일

2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증용

3. 시험 시료명/물질 : RWC 603A

4. 시험기간 : 2018년 03월 09일 ~ 2018년 03월 19일

5. 시험방법 : EL 223 (EM501)



6. 시험환경

- 온도 : (22 ± 3) °C , 습도 : (50 ± 10) % R.H.

7. 시험결과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
RWC 603A	총 사용수량 (대변용 6 L 이하)		5.4	EL 223 (EM501)	
	볼 배출 시험	(변기내 잔류 개수)	0.0		
		(오수관 통과 개수)	100.0		

참고) 6L 수위선에 맞춰 시험 / 의뢰자가 미리 세팅한 방법으로 시험 / 투피스 양변기 / 압력 : 98kPa

확 인	시험자 : 정 충 호 	기술책임자 : 안 욱 성 
-----	---	---

2018 . 03 . 19

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 평가결과로서 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증하지 않습니다.



시험 성적서

한국세라믹기술원

우17303 경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321
(Tel:031-645-1400, Fax:031-645-1494)

성적서번호 : 2018-0738-2
페이지 (1) / (총 1)



1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 로알엔컴퍼니(주) / 박종욱
- 주 소 : 경기도 화성시 시청로 895-20
- 의뢰일자 : 2018년 03월 09일

2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증용

3. 시험 시료명/물질 : RWC 503A

4. 시험기간 : 2018년 03월 09일 ~ 2018년 03월 19일

5. 시험방법 : EL 223 (EM501)



6. 시험환경

○ 온도 : (22 ± 3) °C , 습도 : (50 ± 10) % R.H.

7. 시험결과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
RWC 503A	총 사용수량 (대변용 6 L 이하)		5.2	EL 223 (EM501)	
	볼 배출 시험	(변기내 잔류 개수)	0.0		
		(오수관 통과 개수)	100.0		

참고) 6L 수위선에 맞춰 시험 / 의뢰자가 미리 세팅한 방법으로 시험 / 원피스 양변기 / 압력 : 98kPa

확 인	시험자 : 정 충 호 	기술책임자 : 안 욱 성 
-----	---	---

2018 . 03 . 19

한국세라믹기술원장



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 평가결과로서 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증하지 않습니다.