



시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT23-112610K
- 의뢰자
○ 업체명 : 로알앤크퍼니(주)
○ 주소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20
- 시험기간 : 2023년 12월 13일 ~ 2024년 01월 02일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 시료명 : RWL211-1H
- 시험방법
(1) KS L 1551:2022

확인	작성자 성명	김유승	기술책임자 성명	원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2024년 01월 02일


한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 2페이지 중 1페이지

양식TOP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : CT23-112610K

7. 시험결과

1) RWL211-1H

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
겉모양:있어서는 안 될 결점 (세척 면 및 겉보기면)	-	(1)	이상없음	-	A
겉모양:있어서는 안 될 결점 (기타)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (윗면·내면·수직 전면·받이 전면)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (측면)	-	(1)	이상없음		
겉모양:결점 (뒤틀림)	-	(1)	이상없음		
잉크 침투도	mm	(1)	0		
내급랭성	-	(1)	이상없음		
내균열성	-	(1)	이상없음		
치수:그림 30 (Ø41 ± 2)	mm	(1)	42		
치수:그림 30 (45)	mm	(1)	46		
치수:그림 31 (Ø25 이상)	mm	(1)	35		


※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

— 끝 —



1) 그림 30. 세면기 배수구



2) 그림 31. 세면기 수도꼭지 구멍지름, 팝업구멍 및 쇠사슬 구멍지름

